



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

Processo Administrativo nº: 0120/2021 - PR

Pregão Presencial nº: 0053/2021 - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro designado através do Decreto nº 2077, bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Global, tendo como objeto a **ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA FORD CARGO 2630 1998/1999, PLACAS MAO 9454, COM O DEVIDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INSUMOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO O RETORNO DO VEÍCULO PARA SUAS FUNCIONALIDADES ORIGINAIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS.,** nestes termos:

Licitante vencedor e seus respectivos itens:

2168 - RETÍFICA E AUTO PEÇAS DOCA EIRELI ME (12.870.611/0001-70)

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Qtde | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-------------|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 36799 - Eixo piloto caixa. | Un | EATON | 1 | 2.641,25 | 2.641,25 |
| 2 | 36800 - Eixo principal. | Un | EATON | 1 | 1.017,00 | 1.017,00 |
| 3 | 36801 - Engrenagem motriz eixo piloto. | Un | EATON | 1 | 977,50 | 977,50 |
| 4 | 36802 - Luva engate câmbio. | Un | EATON | 1 | 394,95 | 394,95 |
| 5 | 36803 - Rolamento eixo | Un | SKF | 1 | 207,35 | 207,35 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|------------|----|----------|----------|
| | entalhado câmbio. | | | | | |
| 6 | 36804 - Rolamento contra eixo auxiliar câmbio. | Un | SKF | 2 | 355,45 | 710,90 |
| 7 | 36805 - Rolamento duplo eixo aux. | Un | SKF | 1 | 1.604,49 | 1.604,49 |
| 8 | 36806 - Garfo cilindro alta e baixa câmbio. | Un | EATON | 1 | 592,42 | 592,42 |
| 9 | 36807 - Sincronizador alta e baixa câmbio. | Un | EATON | 1 | 2.789,35 | 2.789,35 |
| 10 | 36808 - Arruela eixo principal câmbio. | Un | EATON | 1 | 780,03 | 780,03 |
| 11 | 36809 - Engrenagem motriz auxiliar. | Un | EATON | 1 | 2.320,35 | 2.320,35 |
| 12 | 36810 - Rolamento esferas câmbio. | Un | SKF | 1 | 1.209,54 | 1.209,54 |
| 13 | 36811 - Garfo 3 4 câmbio. | Un | EATON | 1 | 775,09 | 775,09 |
| 14 | 36812 - Pinhão do velocímetro. | Un | EATON | 1 | 360,39 | 360,39 |
| 15 | 36813 - Coroa velocímetro. | Un | EATON | 1 | 775,09 | 775,09 |
| 16 | 36814 - Jogo junta c/ retentor. | JG | SABO | 1 | 626,98 | 626,98 |
| 17 | 36815 - Bucha eixo piloto câmbio. | Un | EATON | 1 | 21,72 | 21,72 |
| 18 | 36816 - Alavanca comando. | Un | EATON | 1 | 177,72 | 177,72 |
| 19 | 36817 - Chaveta eixo principal câmbio. | Un | EATON | 1 | 59,24 | 59,24 |
| 20 | 36818 - Volante. Compatível para aplicação em motor cummins série B 5.9 6 Cil. | Un | CINPAL | 1 | 1.357,65 | 1.357,65 |
| 21 | 36819 - Terminal alavanca caixa. | Un | SDUBO | 1 | 385,07 | 385,07 |
| 22 | 36820 - Terminal alavanca caixa câmbio Direito. | Un | SDUBO | 1 | 140,20 | 140,20 |
| 23 | 36821 - Terminal alavanca caixa câmbio esquerdo. | Un | DELLA ROSA | 1 | 138,23 | 138,23 |
| 24 | 36822 - Rolamento 6206. | Un | FAG | 1 | 38,50 | 38,50 |
| 25 | 36823 - Fluído Dot-4. | Un | TRW | 2 | 25,67 | 51,34 |
| 26 | 36824 - Silicone preto alta temperatura 85gr. | Un | ELRING | 1 | 31,59 | 31,59 |
| 27 | 36825 - Óleo GL 80W GL4. | Lts | LUBRAX | 12 | 31,59 | 379,08 |
| 28 | 36826 - Trava rosca alto torque. | Un | WURTH | 1 | 67,14 | 67,14 |
| 29 | 36827 - Garfo embreagem. | Un | IMA | 1 | 217,22 | 217,22 |
| 30 | 36828 - Bucha eixo garfo embreagem. | Un | CIAMET | 4 | 19,74 | 78,96 |
| 31 | 36829 - Eixo garfo embreagem curto. | Un | Rochester | 1 | 37,52 | 37,52 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|---------------|----|----------|------------------|
| 32 | 36830 - Eixo garfo embreagem longo. | Un | Rochester | 1 | 76,02 | 76,02 |
| 33 | 36831 - Parafuso 10x50. | Un | ZM | 12 | 2,46 | 29,52 |
| 34 | 36832 - Arruela lisa 10 mm. | Un | ZM | 12 | 0,44 | 5,28 |
| 35 | 36833 - Cilindro mestre embreagem. | Un | TRW | 1 | 172,79 | 172,79 |
| 36 | 36834 - Servo embreagem. | Un | Konsberg | 1 | 617,11 | 617,11 |
| 37 | 36835 - Cotovelo 8x1/4. | Un | PUMA | 2 | 24,68 | 49,36 |
| 38 | 36836 - Mangueira ar 8mm tecalon. | M | Luciflex | 4 | 3,45 | 13,80 |
| 39 | 36837 - Conexão união completa 8mm. | Un | PUMA | 1 | 24,68 | 24,68 |
| 40 | 36838 - Insert 8mm. | Un | PUMA | 4 | 1,18 | 4,72 |
| 41 | 36839 - Abraçadeira plástica média 4,8x300mm. | Un | VONDER | 15 | 0,93 | 13,95 |
| 42 | 36840 - Anel trava eixo principal câmbio. | Un | EATON | 2 | 15,30 | 30,60 |
| 43 | 36841 - Anel trava câmbio eixo principal. | Un | EATON | 2 | 15,30 | 30,60 |
| 44 | 36847 - Anel trava do contra eixo. | Un | EATON | 2 | 15,30 | 30,60 |
| 45 | 36848 - Anel trava câmbio, contra eixo. | Un | EATON | 1 | 18,26 | 18,26 |
| 46 | 36849 - Anel trava, eixo piloto. | Un | EATON | 2 | 18,26 | 36,52 |
| 47 | 36842 - Espaçador engrenagem motriz. | Un | EATON | 1 | 69,11 | 69,11 |
| 48 | 36843 - Espaçador rolamento eixo aux. | Un | EATON | 1 | 340,64 | 340,64 |
| 49 | 3662 - Mão de obra geral. | h | RETIFICA DOCA | 14 | 93,80 | 1.313,20 |
| 50 | 36844 - Mão de obra necessária para revisão da caixa de câmbio. | Un | RETIFICA DOCA | 1 | 1.382,33 | 1.382,33 |
| 51 | 36845 - Mão de obra seletora. | Un | RETIFICA DOCA | 1 | 572,68 | 572,68 |
| 52 | 36846 - Limpeza fina p/ montagem. | Un | RETIFICA DOCA | 1 | 103,67 | 103,67 |
| Total (R\$): | | | | | | 25.899,30 |

Arroio Trinta – SC, 05 de outubro de 2021.

ALCIDIR FELCHILCHER
 Prefeito Municipal de Arroio Trinta